

Číslo vzorku	Typ SDZ	Typ folie		Výroba měsíc/rok	Zjištěná vada	Součinitel retroreflexe R <sub>A</sub>		Barevnost β,x,y		Posouzení na funkční životnost folie	Posouzení měřených funkčních parametrů	Posouzení mechanických parametrů	Celkové posouzení SDZ
						Číslo protokolu	Vyhodnocení	Číslo protokolu	Vyhodnocení				
DZ/093/21	IS21a	balot.	RA1	10/2001	Poškozená folie, ohlý štít	DZ004/21/DSP	Vyhovuje	DZ004/21/DSP	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje
DZ/094/21	P4	balot.	RA1	06/2012	Zeleň		Vyhovuje		Vyhovuje	Nevyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje
DZ/095/21	E2b	balot.	RA1	bez štítku	Zeleň		Vyhovuje		Vyhovuje	nelze posoudit	Vyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje
DZ/096/21	IS21a	balot.	RA1	bez štítku			Nevyhovuje		Nevyhovuje	nelze posoudit	Nevyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje
DZ/097/21	II4b	neretroreflexní	NR1	bez štítku			Nevyhovuje		Vyhovuje	nelze posoudit	Nevyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje
DZ/098/21	IZ4b	balot.	RA1	bez štítku	Poškozená folie		Nevyhovuje		Nevyhovuje	nelze posoudit	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje
DZ/099/21	IZ4a	balot.	RA1	bez štítku	Poškozená folie, zeleň		Nevyhovuje		Vyhovuje	nelze posoudit	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje

Celkový počet měřených značek SDZ: 7 ks  
Počet SDZ s měřenými funkčními závadami: 5 ks  
Počet SDZ s mechanickými závadami: 5 ks SDZ nevyhovující pro fyzický stav  
Počet SDZ překračujících funkční životnost folie: 2 ks