


- NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ – Cetin a.s.
- SÍLOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ – Cetin a.s.
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – Cetin a.s.
(zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky či souběh optického a metalického kabelu)

- STÁVAJÍCÍ STAV
- STÁVAJÍCÍ STAV – BUDOVY
- HRANICE PARCEL DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- PARCELNÍ ČÍSLO DLE KATASTRÁLNÍ MAPY



REKONSTRUKCE SILNICE JE SPOLUFINANCOVÁNA
ZE STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

DUSP, PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	
KRESLIL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ		
ZPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: DVAKAČOVICE, STIČANY	STUPEŇ: DUSP, PDPS
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE			ZAK.ČÍSLO: 1903-18-3
AKCE: REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 355-012 DVAKAČOVICE, PD			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 1903
OBJEKT: C. SITUAČNÍ VÝKRESY			DATUM: 04/2020
OBSAH: SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU			FORMÁT: 6x44
			MĚŘÍTKO: 1 : 250
			ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍLOHY: C.2.