


A circle with a vertical line segment from the center to the top edge, labeled 'S'.



NAPOJENÍ SILNICE II/322 NA D35 MÚK DAŠICE

PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO 125 532 11 PARDUBICE objednatel	spolupřítelce	
DAŠICE místo stavby	PARDUBICKÝ kraj	

SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - ČÁST 2		1 : 1000	DSP
výhled		odkryt	stavební
ING. MILOŠ BURIANEC kontrolér	<i>Burianec</i>	ING. PAVEL ŘEHÁK hlavní inženýr projektu	<i>Řehák</i>
ING. PAVEL ŘEHÁK zodpovědný projektant	<i>Řehák</i>	vedoucí projektanta	
		A007/18 číslo zakázky	
		6/2018 datum	
			C.8.3 číslo přílohy

POZNÁMKA
NA VEŠKÝCH DOPRAVNÍCH OSTRŮVČÍCH A NA STŘEDOVÉM OSTROVĚ JSOU NA OBRUBNÍCH NAVRŽENY BÍLÉ OBRUBNÍKOVÉ ODRAZKY - TZV. VĚŠMĚROVA OKA. ODRAZKY SE OSADÍ DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU OBRUBNÍKU VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 0,5 M OD SEBE
PARAMETRY DLE TP 217 VÝZNAČNÝCH OPTICKÝCH PRVKŮ