



| | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|
| NADM. VÝSKA | | ZMĚNA | | 03/2023 | |
| Výpracovní | | Index | | Změna | |
| Ing. Kolář M. | | Kontrola | | Ing. Kolář M. | |
| Zadavatel | | Hlavní inženýr projektu | | Ing. Kolář M. | |
| Město | | Objevené | | SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC | |
| Nápojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice | | Město | | PARDUBICKÉHO KRAJE | |
| SO 311 - Přeložka vodovodu podél podchodu | | Dašice | | DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE | |
| Profese: | | Stupeň | | Měřítko | |
| Vodohospodářská část | | RDS | | 1:25 | |
| Název výkresu: | | Číslo zakázky | | Poré | |
| HAVARIJNÍ SCHEMA | | Příloha | | 311.05 | |