


SO 102- KOMUNIKACE
KM 1,809 60 - 2,662 42

SO 901 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE



SO 102- KOMUNIKACE KM 1,809 60 - 2,662 42

"OPRAVA SILNICE II/359 PROSEČ-ZDERAZ"
SITUACE
SO 102 - KOMUNIKACE KM 1,809 60 - 2,662 42
M 1:500

OUR

LEGENDA M

- | | |
|--|--|
| | VOZOVKA - OPRAVA POUZE V TL. ASFALT. VRSTVE |
| | VOZOVKA - OPRAVA V PLNÉ KONSTRUKCI |
| | VOZOVKA - KONSTRUKCE NA NA MOSTĚ |
| | KRYT KOSTKA DROBNÁ TL.120 MM |
| | NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE |
| | ZELENĚ |
| | BET. SIL. OBRUBA PODŠÁDKA + 150 MM |
| | BET. SIL. OBRUBA PODŠÁDKA + 100 MM |
| | BET. SIL. OBRUBA PODŠÁDKA + 20 AŽ + 50 MM - DLE STAV. PLOCH SJEZ |
| | BET. SIL. OBRUBA PODŠÁDKA + 0 MM |
| | ŽULOVÁ SIL. OBRUBA PODŠÁDKA + 20 MM |
| | ŽULOVÁ SIL. OBRUBA PODŠÁDKA + 100 MM |
| | ODVOD. PROUZEK - DVOULINKA KOSTKA DROBNÁ |
| | VPUST |
| | POZOR!!!
NOVÁ NIVELTA VOZOVKY V INTRAVIL
BUDE RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ NIVEL
SIL. OBRUBAM U CHODNIKU PO LEVÉ
(PŘEDPOKAD U VÝŠKY PONSÁDKY + 10 |
| | ODVOD. ŽLAB |
| | KANAL. PŘÍPOJKA |

OBJEKT:

sil. obrubky sniž.

ena

na -

+ 20

ON 2

100

[illegible]

WIKIPEK

2/5/2018

IS33

Wt. St. ZNAC

MĚŘENÍ ŠENI

PROVE

