Zaříznutí živič. zpevnění tl. = 10cm, dl. = 12,0m
Sanace kraje silnice
km = 0,221 00
7,20
1,50
III/30511
OSA SILNICE
| B | Y [m] | X [m] |
|---|---|---|
| 101 | 629 122,18 | 1062 226,35 |
| 102 | 629 081,96 | 1062 212,64 |
| 103 | 629 021,75 | 1062 187,01 |
| 104 | 629 003,07 | 1062 178,94 |
| 105 | 628 975,06 | 1062 166,95 |
| 106 | 628 931,90 | 1062 148,77 |
| 107 | 628 904,61 | 1062 138,46 |

ZAŘÍZNUTÍ ŽIVIČ. ZPEVNĚNÍ
| B | Y [m] | X [m] |
|---|---|---|
| I | 629 123,28 | 1062 223,13 |
| II | 629 120,84 | 1062 230,29 |
| III | 629 027,91 | 1062 184,08 |
| IV | 629 016,78 | 1062 179,30 |
| V | 628 946,01 | 1062 149,35 |
| VI | 628 931,35 | 1062 143,49 |
| VII | 628 910,23 | 1062 144,53 |
| VIII | 628 898,75 | 1062 141,75 |

LEGENDA :
Odfrézování živič. zpevnění v tl. = ~ 9cm
Sanace kraje silnice, š = 1,50m
Zaříznutí živič. zpevnění v tl. = 10cm
Vybourání stáv. beton. obruby
Směrová a výšková úprava stáv. UV
Odstranění stáv. svislé DZ vč. sloupku a beton. patky
POZNÁMKA :
V celé délce průtahu obcí bude stržen zemní nános krajnic.
JTSK
JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb
533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice
VED. PROJEKTANT J. STRÁNSKÝ
PROJEKTOVAL O. STRÁNSKÝ, DiS.
INVESTOR SÚS Pardubického kraje KRAJ : PARDUBICKÝ
STUPEŇ DOKUM. DPS
ČÍSLO ZAK. 402/18
POČET FORM. 5 A4
DATUM 06. 2018
MĚŘÍTKO 1:250
OSTŘETÍN - průtah
Oprava silnice III/30511
SO 101 - Úsek od I/35 po III/30512
Situace bourání - I. část
ČÍS. KOPIE ČÁST B 101 ČÍS. PŘÍL. 2a
Situace bourání - II. část B 101 2b
Situace bourání - III. část B 101 2c
Situace bourání - IV. část B 101 2d
Situace bourání - V. část B 101 2e
Situace bourání - VI. část B 101 2f
Situace bourání - VII. část B 101 2g
Situace bourání - VIII. část B 101 2h
Situace bourání - IX. část B 101 2i
Situace bourání - X. část B 101 2j