PR: 30
0.725 00



PR: 31
0.750 00



PR: 32
0.775 00



PR: 33
0.800 00



PR: 34
0.825 00



PR: 35
0.850 00



PR: 36
0.875 00



PR: 37
0.900 00



PR: 38
0.925 00



PR: 39
0.950 00



PR: 40
0.975 00



PR: 41
1.000 00



PR: 42
1.025 00



PR: 43
1.050 00



PR: 44
1.075 00



PR: 45
1.100 00

PR: 46
1.125 00



PR: 47
1.150 00



PR: 48
1.175 00



PR: 49
1.200 00



PR: 50
1.225 00



PR: 51
1.250 00



PR: 52
1.275 00



PR: 53
1.300 00

PR: 54
1.325 00



PR: 55
1.350 00



PR: 56
1.375 00



PR: 57
1.400 00

PR: 58
1.425 00

Zpracovatel dílčí části dokumentace: Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Bc. L. Ledvinková	Zodp. projektant: Bc. L. Ledvinková	Kontroloval: Ing. Leoš Jelínek
Kraj: Pardubický	Traťový úsek/Obec: Prosetín, Cejřov	
Investor: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice		

PRODIN

Akce:

Oprava silnice III/3061

Prosetín - Cejřov

SO 102 Komunikace km 0,719 - 1,432 (II. etapa)

Formát	8 A4
Datum	5/2017
Účel	PDPS
Č. zakázky	3110-15-167
Změna	Č. kopie
Měřítko	1 : 100
Obsah výkresu: Pracovní příčné řezy	Část dokumentace: B2 / Č. výkresu: .5