I / C.2.3 KOLMÝ PODÉLNÝ ŘEZ MOSTEM V MÍSTĚ OSY VOZOVKY 1:50



A / C.2.3 POHLED 1:100



II / C.2.3 KOLMÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



B / C.2.3 POHLED 1:100



POZNÁMKY:

1. VYČIŠTĚNÍ KORYTA OD NÁNOSŮ BUDE V ROZSAHU DNEŠNÍHO ODLÁŽDĚNÍ (POD MOSTEM A CCA 5 m OD MOSTU NA KAŽDOU STRANU).

SPECIFIKACE SANAČNÍCH PRACÍ:

SANACE BETONU RÁMU
- MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU AŽ NA ZDRAVÝ BETON
- OTRYSKÁNÍ POVRCHU VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM (VVP) O TLAKU 120–200 MPa
- OČIŠTĚNÍ ODHALENÉ A OTRYSKANÉ VÝZTUŽE NA STUPEŇ Sa 2
- OPATŘENÍ VÝZTUŽE PROTIKOROZNÍ OCHRANOU, NANESENÍ ADHEZNÍHO MŮSTKU, REPROFILACE KVALITNÍMI SANAČNÍMI MATERIÁLY NA CEMENTOVÉ BÁZI (ODHAD 15–20 % VŠECH BETONOVÝCH PLOCH)
- TENKÁ CELOPLOŠNÁ SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA V TL. 2–3 mm
- OCHRANNÝ PAROPROPUSTNÝ NÁTĚR S HYDROFOBIZAČNÍM A ANTIKARBONATAČNÍM ÚČINKEM

SANACE KŘÍDEL A POPRSNÍCH ZDÍ
- OTRYSKÁNÍ POVRCHU VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM (VVP) O TLAKU 120–200 MPa
- VYSEKÁNÍ SPÁR
- VYČIŠTĚNÍ SPÁR AŽ NA NEPOŠKOZENOU MALTU
- OČIŠTĚNÍ ZDIVA OKOLO VYSEKANÝCH SPÁR A OKOLO TRHLIN
- VÝROBA SPÁROVACÍ HMOTY S PŘÍSADOU PROTI SMRŠŤOVÁNÍ
- OŠETŘENÍ SPÁR VLHČENÍM A VLASTNÍ SPÁROVÁNÍ

SANACE SPÁR MEZI SEGMENTY
- VYSEKÁNÍ A VYČIŠTĚNÍ SPÁR
- ZATMELENÍ SPÁR TRVALE PRUŽNÝM TMELEM

OCHRANNÝ NÁTĚR BETONŮ BUDE NANESEN AŽ PO ZATMELENÍ SPÁR!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

TOP CON SERVIS s.r.o.	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SÚS PARDUBICKÉHO KR.
	ING. L. MAREK	ING. L. HLUŠÍ, Ph.D.	Místo stavby	ČESKÁ RYBNÁ
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	4A4
	ING. L. HLUŠÍ, Ph.D.	ING. L. MAREK	Datum	11/2018
			Účel	DSP+PDPS
			Měřítko	1:50,100
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz			Č.zakázky	39–18

REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 3542-4 ČESKÁ RYBNÁ
C – STAVEBNÍ ČÁST
C.2 – SO 202 – MOST

Číslo kopie

Číslo přílohy: C.2.6

SANACE SPODNÍ STAVBY