

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 19. 4. 2022

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
8.	Žádáme projektanta o doplnění technických parametrů geomříže dle TP 97 z listopadu 2021 pro tyto stavební objekty: SO 101.6 Sanace-základy pol.289972 – opláštění(zpevnění z geomřížovin) SO 102.6 Sanace-základy pol.289972 – opláštění(zpevnění z geomřížovin) SO 103.6 Sanace-základy pol.289972 – opláštění(zpevnění z geomřížovin) SO 104.6 Sanace-základy pol.289972 – opláštění(zpevnění z geomřížovin) SO 109.2 Sanace-základy pol. 28997 – opláštění z geotextílie a geomřížovin Bez bližších určujících parametrů nelze popsat geomřížovinu u dodavatelů.	Dvouosá geomříž z PP, pevnost v obou směrech min 60 kN/m, protažení ≤ 7%.

9.	Žádáme projektanta o doplnění technických parametrů u položky: SO 106.3 – odvodnění kolem kompostárny, položka č. 212655 – trativody DN 300. V PD nelze vyčíst, o jaký typ potrubí se jedná (materiál, perforace, kruhová tuhost SN?)	PE-HD, SN4, perforace 120°																																
10.	1) V zadavatelem zveřejněném soupisu prací je u SO 201 Most přes Brodecký potok v položce č.48 uvedena následující specifikace: silniční obrubník 100*250*1000. U obrubníku tohoto rozměru se však dle uchazeče jedná o obrubník chodníkový. Uchazeč se proto dotazuje, zda je u této položky uveden chybně název nebo rozměr položky? <table><tr><th>Poř. č. pol.</th><th>Kód položky</th><th>Varianta položky</th><th>Název položky</th><th>jednotka</th><th>Počet jednotek</th><th colspan="2">CENA</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>jednotková</th><th>celkem</th></tr><tr><td colspan="8">9 Ostatní konstrukce a práce</td></tr><tr><td>48</td><td>917223</td><td></td><td>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Skupina měření: 9102</td><td>M</td><td>36,600</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> obrubník podél schodů obrubník podél stezky pod mostem silniční obrubník 100*250*1000 do betonového lože C20/25 kubatura odečtena z digitálního modelu 6,81+6,81=13,620 [A] 11,49+11,49=22,980 [B] Celkem: A+B=36,600 [C]	Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	9 Ostatní konstrukce a práce								48	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Skupina měření: 9102	M	36,600	0,00	0,00	Jedná se o chodníkový obrubník, chybný je doplňující popis položky.
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA																												
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem																											
9 Ostatní konstrukce a práce																																		
48	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Skupina měření: 9102	M	36,600	0,00	0,00																											
11.	V Zadavatelem zveřejněném soupisu prací je u SO 002 Demolice uveden rozpočet SO 001.1 Chráničky IS. Uchazeč předpokládá, že se jedná o chybné označení a správně má být uvedeno SO 002.1 Chráničky IS. Uchazeč proto žádá zadavatele o opravu.	V soupisu prací bylo opraveno.																																

12.

- 3) V Zadavatelem zveřejněném soupisu prací je u SO 101.1 Vozovka uvedena specifikace položky č. 20 žulové dlažby: ŽULOVÁ DLAŽBA drobná 120mm. Následně u SO 103.1 Vozovka je specifikace položky žulové dlažby: ŽULOVÁ DLAŽBA VELKÁ 120mm. Uchazeč se ptá, zda se jedná o chybu v popisu nebo rozměru položky?

číslo a název SO SO 101 Silnice II/298

číslo a název rozpočtu: SO 101.1 Vozovka

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

5 Komunikace

20	58222	Žulová dlažba - 120mm	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Skupina měření: 5802	M2	27,000	0,00	0,00
----	-------	-----------------------	---	----	--------	------	------

ŽULOVÁ DLAŽBA drobná
120mm
CEMENTOVÁ MALTA,
ODPOVÍDÁ BETONU
c20/25 n XF3
konstrukce H
ostrůvky okružní křižovatky
11+16=27,000 [A]

číslo a název SO SO 103 Přeložka III/29824

číslo a název rozpočtu: SO 103.1 Vozovka

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

5 Komunikace

18	58222	Žulová dlažba - 120mm	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Skupina měření: 5802	M2	15,900	0,00	0,00
----	-------	-----------------------	---	----	--------	------	------

ŽULOVÁ DLAŽBA VELKÁ
120mm
CEMENTOVÁ MALTA,
ODPOVÍDÁ BETONU
c20/25 n XF3
konstrukce H
severní větev + jižní větev
3,4+12,5=15,900 [A]

V obou případech se jedná o žulovou dlažbu drobnou. V objektu SO 103.1 je chybný doplňující popis položky.

13.	V Zadavatelem poskytnuté dokumentaci E2 GEODETICKÁ DOKUMENTACE jsou k dispozici Situace + Geodetický předávací protokol z jiné akce: "Silnice II/284 Stará Paka" Uchazeč proto žádá zadavatele o dodání Geodetické dokumentace pro výše uvedenou veřejnou zakázku. Vzhledem k nutnosti uchazeče poptávat související geodetické práce u subdodavatelů, tj. u geodetů, jejichž zpracování nabídky bude trvat minimálně řádově několik dnů až týdnů, žádá uchazeč o adekvátní posun termínu pro podání nabídky.	Geodetická dokumentace je doplněna se správnými přílohami. V návaznosti na podané vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto aktualizovanou přílohu projektové dokumentace, které je přílohou tohoto vysvětlení: • Příloha g.b) Propojení silnic D35 a I35 Rokytno-Býšť_PDPS_4_aktualizovaná na základě vysvětlení č. 13. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy.
14.	U SO 109 položka 1 je to DIR na opravu objízdné trasy?, vč. kompletního DIR na celou stavbu?, není na toto už položka v SO 108.	V objektu SO109.3 se jedná o přechodné dopravní značení na přeznačení křižovatky sil. II/298 a III/29824. Toto přechodné značení je znázorněno v příloze B11 a není součástí SO108.
15.	V SO 109 položka 7 v TZ 3ks lamel, ve VV 4*2,8 = 11,2m2 to je 1ks?, navazuje položka 10 1ks příhrady?, výkres B.2 jsou 3ks.	Rozměr 4*2,8 je uvažován pro 1 značku IS9b.
16.	U položky 8 v SO 109 počet dle výkresu B.2 má být 11ks, ve VV je 13ks.	Opraveno na 11 ks.
17.	V SO 109, Položka 15 nemá být koncových dílců 6ks, nikoliv 3ks?	Jedná se o 3 prahy, přičemž jedna strana prahu je přisazena k obrubě. Správně je tedy 3 ks.
18.	U položky 9 SO 107.1 a položky 11 SO 107.2 nesedí počet příhrad na lamely, ač avizujete zmenšené, tak rozměr 4*2,8 je dost na to, aby byla na jedné příhradě, max. trojboké s pořádným základem. Stejně tak u SO 109.3 položka 10.	Správný počet příhrad (2 ks na značku) je do rozpočtu doplněn.
19.	Změna a doplnění v Soupisu prací – viz výše uvedené žádosti o vysvětlení ZD	V návaznosti na výše uvedená vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto nový aktualizovaný soupis prací, které je přílohou tohoto vysvětlení: • Příloha g.b) Propojení silnic D35 a I35 Rokytno -

		Býšť_Soupis prací_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 19. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravená znění přílohy. Současně tímto pozbývá platnost předchozí vydaný soupis prací.
--	--	--

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis