



SITUACE ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ, M 1:250


VĚTEV - směr II/358 Chrudim




VĚTEV - směr II/306 Hlinsko



VĚTEV - směr II/358 Proseč



VĚTEV - směr MK Vítězslava Nováka



- PROVĚŘENÍ DÉLKY ROZHLEDOVÉHO POLE PRO USPOŘÁDÁNÍ B PRO VOZIDLA SKUPINY 2 DLE ČSN 73 6120 A TP 135
Xb=31,0m, V1=30 km/h
- PROVĚŘENÍ DÉLKY ROZHLEDU PRO ZASTAVENÍ NA OKRUŽNÍM PÁSU DLE ČSN 73 6102
Dz=20,0m, V1=30 km/h

Generální projektant:

PRODIN

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Vypracoval: Ing. Ondřej Ľupa
Kraj: Pardubický
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Akce:

Zodp. projektant: Ing. Michal Hornýš
Traťový úsek/Obec: Skuteč

Kontroloval: Ing. Michal Hornýš

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Okružní křižovatka II/306 a II/358 Skuteč

Obsah výkresu: SITUACE ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ

PRODIN A.S.
K VÁPENEC 2745
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Formát: 7 A4
Datum: 05/2021
Stupeň PD: PDPS
Č. zakázky: 3111-20-105
Změna: Č. kopie

Měřítko: 1:250
Část dokumentace: D.1.1.
Č. výkresu: 2.6