



- POZNÁMKY:**
- 1) POŽADAVKY NA OCELOVÉ KONSTRUKCE:  
OCEL DLE TKP 19A: PŘEVÁZKY A DESKY S235 JR+AR ČSN EN 10025–2
- 2) PROTIKOROZNÍ OCHRANA KONSTRUKCE NEBYL PROVEDEN

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK				
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV				
KRESLIL:	KOLEKTIV		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK ČERNÍK			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK ČERNÍK			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	OBEC: KLADRUBY M.L., ŘEČANY N.L.		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: PARDUBICE	STUPEŇ: DSPS		
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE		ZAK.ČÍSLO:	2885–23–4	
AKCE:  MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 3227–3 ŘEČANY NAD LABEM		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2885	
		DATUM:	10/2023	
		FORMÁT:	4xA4	
		MĚŘITKO:	1:15;2	
OBJEKT: SO 182 – DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	
OBSAH:  VÝKRES PŘEVÁZEK			7.	

**SO 182**  
**DSPS**