

Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Opravy silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji v roce 2015 – část 14 Oprava silnice III/2985 Staré Hradiště - Ráby“**, významná veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení, zveřejněná dne 19.5.2015 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ 508997 a na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53
Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem,
ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 49 Zákona sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel dne 21.7.2015 dotaz od zájemce o veřejnou zakázku:

Dotaz

Při bližším zkoumání jsem narazila na nesrovnalost ve výkazu výměr. konkrétně v položce č.55 (SO100 komunikace).
Domnívám se, že je u této položky chybná výměra pro "přípojky UV DN 150" dle této výměry by bylo lože tl.1,5m - stejná výměra, jako výkop. Pravděpodobně by zde měla být tloušťka 0,1m.
Prosím o Vaše vyjádření k této položce.

Odpověď Zadavatele:

Při výpočtu položky č. 55 (SO 100 Komunikace) „přípojky DN 150“ došlo k chybnému započítání výšky lože (1,5m). Správná výška lože pro výpočet je 0,1 m.


V Pardubicích dne 22. července 2015

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

