


VYTYČOVACÍ SITUACE, M 1:250



Vytýčovací body			
Ozn.	Y	X	Z
VB 01	614867,926	1076517,371	305,562
VB 02	614865,753	1076514,722	305,646
VB 03	614863,9	1076512,464	305,573
VB 04	614863,733	1076520,335	305,532
VB 05	614861,768	1076517,746	305,613
VB 06	614859,933	1076515,328	305,537
VB 07	614859,75	1076523,358	305,509
VB 08	614857,785	1076520,769	305,59
VB 09	614855,82	1076518,18	305,509
VB 010	614868,455	1076528,456	305,273
VB 011	614861,147	1076532,445	305,369
VB 012	614861,353	1076529,576	305,44
VB 013	614840,004	1076530,167	305,495
VB 014	614841,797	1076532,783	305,594
VB 015	614843,548	1076535,34	305,586
VB 016	614839,546	1076537,806	305,627
VB 017	614837,96	1076535,254	305,594
VB 018	614836,295	1076532,499	305,483



REKONSTRUKCE MOSTU JE SPOLUFINANCOVÁNA ZE STÁTNÍHO
FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 259 62 914

Objednatel: SÚS Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Rekonstrukce mostu ev.č. 3179-4 České Heřmanice

■ kraj:
Pardubický

■ MÚ/OU:
České Heřmanice

■ stupeň utajení
bez utajení

■ datum:
03 2016

zakázkové číslo
016005

■ stupeň PD:
DSP+PDPS

DISCUSSION

■ odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu
Ing. Ivan Šír

■ vypracoval:
Bc. Karel Laš

■ kontroloval
Ing. Ivan Šír

■ změna čísla

■ měřítko:
1:250

11200

SO 101 KOMUNIKACE III/3179

VYTYČOVACÍ SITUACE

C.1.1.6