

Vysvětlení č. 3 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Oprava silnice III/29817 Horní Ředice II. etapa“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 22.7.2020 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce na základě dotazu ze dne 3.8.2020:

Dotaz č. 3:

Samostatná příloha.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje upravený VV - úprava rozpočtu dle SOD odst. II.3 – o uložení vyfrézovaného materiálu na cestmistrovství Holice.

Současně **Zadavatel upravuje** bod 4. Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace: **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena Zadavatelem dle § 16 a násl. ZZVZ a činí **15.915.164,84 Kč bez DPH** (slovy: patnáct milionů devět set patnáct tisíc jedno sto šedesát čtyři korun českých a osmdesát čtyři haléřů). Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na základě aktualizovaného rozpočtu projektanta.

V Pardubicích dne : **4. 08. 2020**

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③


Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

Příloha: dotaz, upravený VV



Věc: Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka na stavební práce:
„Oprava silnice III/29817 Horní Ředice II. etapa“

Vážený zadavateli,

po důkladném prostudování Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Oprava silnice III/29817 Horní Ředice II. etapa“ jsme narazili na nejasnosti týkající se Soupisu prací – výkazu výměr.

Tímto žádáme zadavatele o poskytnutí písemného vysvětlení Zadávací dokumentace ve formě odpovědi na níže uvedený dotaz.

Výkaz výměr veřejné zakázky **Oprava silnice III/29817 Horní Ředice, SO 101 Silnice III/29817** obsahuje pol. č. 2:

Stavba: 2019_001_013 Oprava silnice III/29817 Horní Ředice II. etapa					
Rozpočet: SO 101 Silnice III/29817					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Mno
1	2	3	4	5	6
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU suť, kamenivo, beton	T	6 798

Dle pol. č. 11332: $1976,619\text{m}^3 \cdot 1,8\text{t}/\text{m}^3 = 3\,557.914$ [A]
Dle pol. č. 11333: $376,626\text{m}^3 \cdot 2,2\text{t}/\text{m}^3 = 828.577$ [B]
Dle pol. č. 11343: $45,385\text{m}^3 \cdot 2,2\text{t}/\text{m}^3 = 99.847$ [C]
Dle pol. č. 11348: $(298,32 \cdot 0,2 \cdot 2,0) + (298,32 \cdot 0,1 \cdot 2,24) = 186.152$ [D]
Dle pol. č. 11351: $54,867 \cdot 0,0218 = 1.196$ [E]
Dle pol. č. 11352: $117,738 \cdot 0,0806 = 9.490$ [F]
Dle pol. č. 11372: $1002,735 \cdot 2,2 = 2\,206.017$ [G]
odečet, využití frézinku SO 101+SO 102: $(39,49 + 1,792)\text{m}^3 \cdot 2,2\text{t}/\text{m}^3 = 90.820$ [H]
A+B+C+D+E+F+G-H=6 798.373 [I]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Výpočet množství této položky se odkazuje na položku **11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH.**

Domníváme se, že výpočet množství položky č. 2 není správný a měl by vypadat následovně:

A+B+C+D+E+F=4 683,176 t.

Důvodem pro vypuštění položek [G] a [H] z výpočtu množství položky č. 2, je skutečnost, že **Příloha č. 1 - Závažný návrh SMLOUVY O DÍLO.docx** obsahuje odst. II.3 následujícího znění: „*Vyfrézovaný materiál ze stavby, který je dle Vyhl. č. 130/2019 Sb. uveden v kvalitativní třídě ZAS-T1 nebo ZAS-T2 je majetkem Objednatel a bude bezplatně převezen a protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Holice.*“.

Tedy, má-li být vyfrézovaný materiál odvezen objednateli, pak za něj není třeba platit poplatek za skládku.

Požadujeme, buď provést úpravu množství položky č. 2 a ponechat v SOD odstavec II.3. nebo ponechat původní množství v položce č. 2 a z SOD odstranit odstavec II.3.