

Vysvětlení č. 7 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Oprava silnice III/337 73 Měretice – Dřeveš, I. etapa“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájená dne 18. března 2021 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce na základě dotazu ze dne 30.3.2021:

Dotaz č. 7

Zadavatel v dodatečné informaci č. 1 uvedl, že objekty SO 102 a SO 103 nejsou předmětem této veřejné zakázky. Následně zadavatel dodatečnou informaci č. 2 uveřejnil nový výkaz výměr, kde jsou stále ponechány objekty SO 102 a SO 103. V případě, že by uchazeč nacenil objekty SO 102 a SO 103 nulou, tak dle uchazeče s objektem SO 102 a SO 103 souvisí i objekty SO 002 a SO 020. Pro vyloučení pochybností žádá uchazeč zadavatele o zveřejnění aktualizovaného výkazu výměr pouze s objekty, které mají být naceněné.

Odpověď:

Zadavatel nebude poskytovat nový výkaz výměr, účastníci nacení aktualizovaný výkaz výměr, který je uveřejněn jako příloha Vysvětlení č. 5 ze dne 29.3.2021. Objekty SO 102 a SO 103 ocení částkou 0,-. Zadavatel nevidí žádné pochybnosti v popisu SO 002 je jasně napsáno Vedlejší rozpočtové položky pro SO 102 a SO 103 a dále v popisu SO 020 Zabezpečení staveniště – DIO – je jasně napsáno pro SO 102 a SO 103.

V Pardubicích dne 30. března 2021

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

