

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Stránka 1 z 1

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice**

Váš dopis zn./ze dne
13.3.2020

Naše číslo jednací
KHSPA 05985/2020/HOK-Sy

Vyřizuje/linka
Trmač

Svitavy dne:
31. 3. 2020

Závazné stanovisko

Na žádost zpracovatele projektu: DSP a.s., 530 02 Kostěnice 111, IČO: 27555917, který na základě předložené plné moci zastupuje investora: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro vydání **společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – „Rekonstrukce silnice III/3665 Hradec nad Svitavou“**, doručené dne **31. 3. 2020**, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – **„Rekonstrukce silnice III/3665 Hradec nad Svitavou“**, **souhlasí.**

O d ů v o d n ě n í :

Předloženou projektovou dokumentaci „Rekonstrukce silnice III/3665 Hradec nad Svitavou“, zpracoval generální projektant společnost: DSP a.s., 530 02 Kostěnice 111, IČO: 27555917, zodpovědný projektant: Ing. František Haburaj, Ph.D. (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0701216), s datem zpracování: březen 2020, číslo zakázky: neuvedeno, paré č.: neuvedeno.

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty: SO 101 – Silnice III/3665 jih, SO 103 – Silnice III/36625 a III/3662. V současném stavu vykazuje povrch komunikace známky poruch ve formě především plošných deformací, příčných a podélných nerovností a trhlin, především příčných. Návrh opravy spočívá v odstranění poruch formou obnovy živičného krytu, tedy odfrézování stávajících poškozených asfaltobetonových vrstev a pokládce nových. Dále budou v místech poruch podkladních vrstev provedeny sanace.

Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy. S odpady bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Předložená dokumentace není v rozporu s požadavky na ochranu veřejného zdraví stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

Ing. Jitka Kubešová, DiS.
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:

Do datové schránky – pywfx2 - DSP a.s., 530 02 Kostěnice 111 (PD zaslána elektronicky)
KHS-ÚP Svitavy (2x HOK)