


SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE - SO 101
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD



LEGENDA PLOCH:

- KONSTRUKCE A – REKONSTRUKCE VOZOVKY – OBNOVA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV
- KONSTRUKCE B – REKONSTRUKCE VOZOVKY – KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VOZOVKY
- KONSTRUKCE C – REKONSTRUKCE VOZOVKY NA MOSTĚ
- VÝMĚNA KONST. VRST. – STUPŇOVITÉ NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE Z R-MATERIÁLU (40 RA 0/8) tl. 150mm
- SAMOSTATNÝ SJEZD – R-MATERIÁL
- TERÉNNÍ ÚPRAVY / OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA NÁVRHU:

- NÁVRH OSY
- ŘEZNÁ SPÁRA OŠETŘENA ASFALTOVOU MOD. ZÁLIVKOU ZA HORKA
- TEXT ZMĚNA (NÁVRH)

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ STAV :

- hranice zakrytá
- hranice podzemní
- hranice polyhlová
- opěrná zeď
- zábradlí
- ohradní zeď
- plot dřevěný
- plot drátěný
- svodidlo
- živý plot
- zastřešení
- inž. síť nadzemní
- inž. síť podzemní ověřené
- inž. síť podzemní neověřené
- hranice parcel dle mapy
- vlastnické
- nevládní
- pozemkové katastru
- parcelní čísla dle KN, (PK)
- plynovod NTL
- plynovod STL
- plynovod VTL
- tepelné vedení
- vodovod nerozliš.
- kanalizace
- sídlovací vedení (02)
- el. vedení nn-nadzemní
- el. vedení nn-podzemní
- el. vedení vn-nadzemní
- el. vedení vn-podzemní
- veřejné osvětlení
- el. rozvoděš
- zpevněný a upravený svah
- a šikmé ZÁRUBNÍ zdi
- šachta kanalizační
- šachta neověřená
- šachta větrací
- šachta bez rozlišení
- šachta vodoměrná
- hydrant podzemní
- hydrant nadzemní
- vpust
- soupě
- světelná signalizace
- místní tabule
- dopravní značka
- světlo
- stožár
- příchodový stožár
- telefonní budka
- sonda vrtaná
- předmět malého rozsahu
- stojan PHM
- studna
- vodní tok
- vodní plocha
- vstup do objektu, vjezd
- zahrada
- louka
- park
- křoví
- strom, průměr
- kmen a koruny
- neplodná půda
- pastvina
- lesní půda
- budova zděná
- betonová, kovová

UPOZORNĚNÍ :
PRŮBĚH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ DLE VYJÁDRĚNÍ A PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ.
PRO ZJIŠTĚNÍ JEJICH PŘESNÉ POLOHY SÍTÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT SPRÁVCE O VYTÝČENÍ.
DO SITUACE BYL ZAKRESLEN PŘÍBLÍŽNÝ PRŮBĚH HRANIC POZEMKŮ NA ZÁKLADĚ DKM.



STÁTNI FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3
Koldín, PD
je spolufinancována z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

	ING. IVAN ŠÍR PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o. Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914
--	--

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD

- kraj: Pardubický
- MÚ/OU: Koldín
- stupeň utajení: bez utajení
- datum: 07.2019
- zakázkové číslo: 018021
- stupeň PD: PDPS
- odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
- odpovědný projektant objektu: Ing. Ivan Šír
- vypracoval: Ing. Ondřej Tupa
- kontroloval: Ing. Ivan Šír
- změna číslo: 00
- mřítko: M 1:250

SO 101 KOMUNIKACE III/31610

SITUAČNÍ VÝKRES POZEMNÍ KOMUNIKACE

D.1.1.2.1