


VYTYČOVACÍ SITUACE PROVIZORNÍ KOMUNIKACE - SO 901
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD



Vytyčovací body			
Ozn.	X	Y	Z
VB 201 01	-614347,64	-1066452,31	323,84
VB 201 02	-614345,49	-1066455,50	323,84
VB 201 03	-614346,57	-1066453,90	324,11
VB 201 04	-614359,68	-1066460,39	323,54
VB 201 05	-614357,53	-1066463,58	323,54
VB 201 06	-614358,60	-1066461,99	323,81
VB 201 07	-614352,49	-1066457,88	323,60

Vytyčovací body			
Ozn.	X	Y	Z
VB 901 01	-614322,12	-1066447,23	325,20
VB 901 02	-614339,43	-1066450,54	324,31
VB 901 03	-614344,97	-1066452,81	324,14
VB 901 04	-614358,75	-1066462,06	323,81
VB 901 05	-614365,32	-1066468,90	323,97
VB 901 06	-614374,06	-1066483,15	324,99

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz
IČ: 259 62 914

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD

- kraj:
Pardubický

■ MÚ/OU:
Koldín

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
07 2019

■ zakázkové číslo:
O18021


■ stupeň PD:
PDPS
- odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Ivan Šír

■ vypracoval:
Ing. Jan Sekanina

■ kontroloval:
Ing. Ivan Šír

■ změna číslo:
00

■ měřítko:
1:250
- 

D.1.9 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

VYTYČOVACÍ SITUACE

D.1.9.1.6