


Situace sadových úprav



Navržené druhy:



Tilia cordata 'Rancho'



Prunus padus



Viburnum opulus

- Legenda:
- Vegetační prvky stávající
- ⊕ Strom listnatý
- Vegetační prvky navržené

- Trávník parkový
- ⊕ Strom listnatý
- Keř listnatý

Dřeviny navržené

- | | |
|---|--|
| 1 | Tilia cordata 'Rancho' - lípa srdčitá - 3 ks |
| 2 | Prunus avium - třešeň ptačí, ovocná odrůda - 1 ks |
| 3 | Acer platanoides - javor mléč - 2 ks |
| 4 | Juglans regia - ořešák královský - 1 ks |
| 5 | Prunus padus - střemcha obecná - 2 ks |
| 6 | Acer campestre - javor babyka - 2 ks |
| 7 | Viburnum opulus - kalina obecná - 3 ks |
| 8 | Spiraea japonica 'Anthony Waterer' - tavelník japonský - 20 ks |

- Hranice řešeného území
- 54 Katastrální mapa

Pozn.
Před započítáním výkopových prací i výsadeb, je nutné vytýčení všech inženýrských sítí a dodržení jejich ochranných pásem. Stromy jsou vysázeny min. 2 m a keře 1 m od vedení sítí.



ZODP. PROJEKTANT	PROFESE	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Mgr. P. Vorlíčková Štěpánovice 174, 666 02 Předklášteří Tel. 737 788 741	
Ing. Mgr. P. Vorlíčková	zeleň	Ing. Mgr. P. Vorlíčková		FORMÁT	2 x A4
OBEC	PODHOŘANY U RONOVA	KRAJ	PARDUBICKÝ	DATUM	IV. 2021
INVESTOR	OBEC PODHOŘANY U RONOVA, PODHOŘANY U RONOVA 102, 538 41 PODHOŘANY U RONOVA			STUPEŇ	DUR+DSP
AKCE	k. ú. PODHOŘANY U RONOVA ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY PŘI SILNICI III/33810			ČÍS. ZAKÁZKY	
STAVEBNÍ OBJEKT	801 ZELEŇ			ČÍS. KOPIE	
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE SADOVÝCH ÚPRAV			ČÍS. ARCHIVNÍ	
				MĚŘITKO	ČÍS. VÝKR.
				1: 500	801.102