



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Pardubicích dne: 27.2.2019

Č.j. *001082* /38200/3/Hro/2019

Vaše značka :

Vyřizuje : **Jana Hromádková**

Tel.: **466 046 522**

INDESING s.r.o.

Jezbořice 110

530 02 Pardubice

Věc: : **Vyjádření k rekonstrukci silnice III/3439 Kladno**

Ředitelství silnic a dálnic jako majetkový správce silnice I/34 nemá námitek k rekonstrukci silnice III/3439 Kladno dle řešení v PD kterou zpracovala společnost INDESING s.r.o. Jezbořice pod č. 201802/leden 2018.

S navrženou konstrukcí vrstev souhlasíme s požadavkem provést zazubení jednotlivých vrstev cca 20-25cm v napojované části z důvodu eliminace průběžné spáry v napojení do stávajícího krytu vozovky silnice I/34. Proříznutí pracovní spáry v napojení je navrženo š. 10mm a hl. 25mm a následné zalití zálivkou za tepla s těsnícím profilem.

V místech napojení silnice I/34, nesmí dojít ke změně odtokových poměrů na silnici I/34.

V průběhu vlastní stavby musí stavebník zajistit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození silnice I/34 včetně jejího příslušenství. Případné znečištění bude bezodkladně odstraněno. Ze strany stavebníka je nutné zajistit očištění vozidel, aby nedocházelo k vyvážení nečistot na vozovku I/34 a tím ohrožení BESIP.

V případě, že si stavba vyžádá zvláštní užití silnice I/34 (zřízení pracovního místa) je nutno, aby zhotovitel stavby požádal v dostatečném předstihu před realizací stavby ŘSD ČR Správu Pardubice v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c-2 zákona 13/1997 Sb v platném znění SB o souhlas se zvláštním užíváním silnice I/34.

Ing. Jiří Hostaša
vedoucí provozního úseku



Na vědomí: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a SH

Korespondenční adresa : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice