





## SEZNAM PŘÍLOH:

D.1.02.1	Technická zpráva SO 02	(M 1 : 500/100)
D.1.02.2	Podélné profily stok S1 a S2	(M 1 : 20)
D.1.02.3	Vzorové uložení potrubí	
D.1.02.4	Skladby prefabrikovaných šachet	
D.1.02.5	Výkres výústního objektu na stoce S2	(M 1 : 50)

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div> MULTIAQUA s.r.o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ</div>	
Ing. Ladislav Malý	Ing. Ladislav Malý	Ing. Lubor Dítě		
				
Kraj: Pardubický	Obec: Lukavice (k.ú. Lukavice v Čechách)			
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje				
Letohrad – Žamberk, rekonstrukce silnice II/310, dešťová kanalizace			Stupeň	DPS
			Datum	červenec 2020
			Zakázkové číslo	M20/051
SO 02 Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace			Formát	
			Měřítko:	Číslo přílohy: <b>D.1.02</b>