


SEZNAM PŘÍLOH:

D.1.01.1	Technická zpráva SO 01	
D.1.01.2.1	Podélný profil stoky 1	(M 1 : 500/100)
D.1.01.2.2	Podélné profily stok 2, 4 a 4-1	(M 1 : 500/100)
D.1.01.2.3	Podélné profily stok 3 a 3-1	(M 1 : 500/100)
D.1.01.2.4	Podélné profily stok 5 a 6	(M 1 : 500/100)
D.1.01.3	Vzorové uložení potrubí	(M 1 : 20)
D.1.01.4	Skladby prefabrikovaných šachet	
D.1.01.5	Výkres výústního objektu na stoce 1	(M 1 : 50)
D.1.01.6	Výkres výústního objektu na stoce 3	(M 1 : 50)
D.1.01.7	Výkres výústního objektu na stoce 4	(M 1 : 50)
D.1.01.8	Výkres výústního objektu na stoce 6	(M 1 : 50)

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div> MULTIAQUA s.r.o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ</div>	
Ing. Ladislav Malý	Ing. Ladislav Malý	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Pardubický	Obec: Lukavice (k.ú. Lukavice v Čechách)			
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje			Stupeň	DPS
Letohrad – Žamberk, rekonstrukce silnice II/310, dešťová kanalizace			Datum	červenec 2020
			Zakázkové číslo	M20/051
			Formát	
SO 01 Dešťová kanalizace			Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.01