





DÍLEC 11A – CELKEM 4ks
1 : 20




DÍLEC 11B – CELKEM 2ks
1 : 20




DÍLEC 14 – CELKEM 8ks
1 : 20




DÍLEC 7B – CELKEM 2ks
1 : 20




DETAIL UPEVNĚNÍ FOŠNY – 9A
1 : 10




DETAIL UPEVNĚNÍ FOŠNY – 9B
1 : 10




DÍLEC 6B – CELKEM 24ks
1 : 20



DÍLEC 15A – CELKEM 2ks
1 : 20



DÍLEC 15B – CELKEM 2ks
1 : 20



1	ZMĚNA ZALOŽENÍ MEZILEHLÝCH PODPOR A ZMĚNA DELKY ŠTĚTOVNÍ OPĚRY 01	8/2023	<i>Č. změní: Text změny – odvození:</i>
---	---	--------	---

SO 182
DSPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BvV	
KRESLIL:	KOLEKTIV	ING. FRANTIŠEK ČERNÍK	
ZPRACOVAL:	ING. JAN BURSA		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. FRANTIŠEK ČERNÍK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: PARDUBICE	OBEC: KLADUBŮV M.L., ŘEČANY N.L.	STUPEŇ: DSPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE	ZAK.ČÍSLO: 2885–23–4	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2885	
AKCE: MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 3227–3 ŘEČANY NAD LABEM	DATUM: 10/2023	FORMÁT: A4	
OBJEKT: SO 182 – DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ	MĚŘÍTKO: 1:20	ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍLOHY: 3.2.	
OBSAH: MEZILEHLÁ PODPORA – DÍL 2			