



- LEGENDA:**
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK + 0.16 m
  - SILNIČNÍ OBRUBNÍK + 0.10 m
  - SILNIČNÍ OBRUBNÍK + 0.04 m
  - SILNIČNÍ OBRUBNÍK + 0.02 m
  - VODIČÍ PÁSEK - KRAJNÍK
  - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
  - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV
  - NOVÝ STAV
  - STÁVAJÍCÍ STAV
  - OSA KOMUNIKACE
  - KATASTRÁLNÍ MAPA
  - NOVÉ VÍSLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
  - STÁVAJÍCÍ VÍSLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
  - RUŠENÉ VÍSLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

**Generální projektant:**  
  
Ing. Martin Dlabac

**Zpracovatel části dokumentace:**  
Výpracoval: Ing. Martin Dlabac  
Kraj: Pardubický  
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

**Zodp. projektant:**  
Ing. Michal Horný

**Kontroloval:**  
Ing. Michal Horný

**Traťový úsek:**  
Česká Třebová

**PRODIN**  
PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice  
www.prodin.cz  
IČO: 25292161  
DIČ: CZ25292161

**SO 101 - SILNICE III/36012**  
Obsah výkresu: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ km 0.004 - 0.700

**ROZLOŽENÍ VÝKRESU 1:20 000**

**Formát:** 8 A4  
**Datum:** 06/2018  
**Stupeň dokumentace:** PDPs  
**Číslo zakázky:** 3110-16-127  
**Změna:**   
**Číslo kopie:**   
**Měřítko:** 1:250  
**Část dokumentace:** B.1  
**Číslo výkresu:** .6.1