





SITUACE STAVBY - TOČNA
M 1:250



Razítko oprávněné osoby:



Stavebník/Investor:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice email: podatelna@suspk.cz, tel:466 052 765, IČ: 00085031	
Zástupce investora:	-	

Generální projektant:	PRODIN a.s. K Vápence 2745, 530 02 Pardubice T: +420 466 055 130 IČO: 252 92 161 E: info@prodin.cz	 PRODIN SKUPINA VENTIO
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Dominik Kolář	Souřadný systém: S-JTSK, B.p.v. ±0=0,000 m n.m.

Název stavby/akce:	Rekonstrukce silnice a mostů ev.č. 34039-1 a ev.č. 34039-2 Mnětice SO 101 Silnice III/34039	Zakázka: 31/24/4022
Místo stavby	Mnětice, Pardubický kraj, KÚ: Mnětice	Datum: 03/2024
		Stupeň dokumentace: PDPS
Odpovědný projektant:	Ing. Michal Hornýš	Formát: 3 x A4
Zpracovatel přílohy:	Ing. Dominik Kolář	Měřítko: 1:250
Název přílohy:	Situace stavby - Točna	Číslo přílohy: D.1.02.1
		Č.paré: