

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Most ev. č. 3542-1, Měretín“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájená dne 6.3.2025 na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 14.3.2025 v 08:28.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

prosíme zadavatele o doplnění projektové dokumentace ke stavebnímu objektu SO 431 a zároveň doplnění výkazu výměr pro SO 432. Dodávky týkající se SO 431 navrhuje řešit preliminářem a zajištěním ze strany zadavatele.

Odpověď na dotaz č.1

Zadavatelem bylo zjištěno, že byl SO chybně označen (záměna za SO 431) v rámci soupisu prací (příloze opravený), v projektové dokumentaci je vše správně.

Dodatečná informace nezakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek, tj. lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Pardubicích dne *dle data el. podpisu*

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Marie Krátká, DiS.
Administrátor veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění

