


SITUACE OBJÍZDNÉ TRASY  
III/3389 PROPUSTEK V KM 1,077



03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



**ING. IVAN ŠÍR**  
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.  
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98, 533 53, Pardubice

III/3389 propustek v km 1,077 Morašice,  
havárie

- kraj:  
Pardubický

■ MÚ / OU:  
Přelouč

■ stupeň utajení:  
bez utajení

■ datum:  
08 / 2023

■ zakázkové číslo:  
23001

■ stupeň PD:  
DUSP+PDPS
- odpovědný projektant stavby:  
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:  
Ing. Jan Fiala

■ vypracoval:  
Ing. Petr Nevšímal

■ kontroloval:  
Ing. Ivan Šír

■ změna číslo:  
00

■ měřítko:

*Ing. Jan Fiala*