



SITUACE DIO

ÚSEK Č.1





SITUACE PRACOVNÍCH ETAP VÝSTAVBY

MÍSTNÍ DOPRAVA - SO 101



SITUACE DIO

ÚSEK Č.2



Generální projektant:



PRODIN A.S.
K VÁPENEC 2745
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Vypracoval:
Ing. Ondřej Ťupa

Zodp. projektant:
Ing. Michal Hornýš

Kontroloval:
Ing. Michal Hornýš

Kraj:
Pardubický

Traťový úsek/Obec:
Hlinsko

Investor
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Město Hlinsko

Akce:
Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko

III.etapa

Obsah výkresu:
SITUACE DIO - PRACOVNÍ ETAPY



Formát:	1,5x4 A4
Datum	03/2025
Stupeň PD:	PDPS
Č. zakázky	3111-21-027
Změna	Č. kopie
Měřítka	
Část dokumentace	Č. výkresu
D.1.1.4	3