



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-88101-4/ČJ-2022-170606

Pardubice 4. listopadu 2022

Počet stran: 2

Magistrát města Pardubic  
odbor dopravy  
Nám. Republiky 12  
530 02 Pardubice**Závazné stanovisko DI k připojení(úpravě připojení) komunikací a sousedních nemovitostí - doplnění**

K č. j.MmP 125578/2022

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se na podkladě Vaší žádosti ze dne 21. října 2022, seznámil se záměrem zřízení připojení sousední nemovitosti žadatele: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 583 Pardubice, IČ: 00085031. Připojení, úpravy stávajících připojení je předpokládáno provést na silnici č. II/322 v rámci stavby "Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice" v následujících místech:

**Pozice 4)** Zřízení připojení veřejně přístupné účelové komunikace připojující zahradní kolonii na silnici č. II/322 v km stavby 0,22 - nesouhlasíme s připojením komunikace, neboť nejsou zajištěny rozhledové poměry dle ČSN 73 6101, když do rozhledových polí zasahují zcela zřejmě silniční svodidla (dle čl. 11.9.1 ČSN 73 6101 svodidla do rozhledových polí umístit nelze). Šířka připojení navíc neumožňuje vyhnutí dvou předpokládaných vozidel mimo silnici č. II/322 (je nutné uvažovat také provoz nákladních vozidel, které jsou dnes běžně při silnici č. II/322 odstaveny). Předložené grafické podklady si navzájem odporují, když rozhled je řešen ze středu připojení, ale pro vyhnutí vozidel je nutné uvažovat provoz vozidla vyjíždějícího v pravé polovině připojení.

Mimo výše uvedené upozorňujeme na chybu projektové dokumentace, když v místě připojení sousedních nemovitostí na nově uvažovanou veřejně přístupnou účelovou komunikaci nebudou splněny rozhledy dle čl. 12.8 ČSN 73 6110.

**Pozice 6)** Zřízení připojení sousední nemovitosti na silnici č. II/322 v km stavby cca 3,07 - souhlasíme za podmínky splnění platné ČSN 73 6101. Cílem bylo minimalizovat počet možných kolizních míst.

**Pozice 9)** Zřízení připojení sousední nemovitosti na silnici č. II/322 v km stavby cca 3,78 - souhlasíme za podmínky splnění platné ČSN 73 6101.

Na základě předložených podkladů lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích pouze v rozsahu výše uvedeném.

Rožkova 2757  
530 02 Pardubice

*Toto stanovisko smí být použito pro účely správního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.*

*Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.*

*Upozorňujeme na skutečnost, že pokud budou do rozhledových polí připojení, řešených v rámci stavby, umístěna silniční svodidla, bude se jednat o nesplnění čl. 11.9 ČSN 73 6101.*

Zpracoval:

por. Ing. Jiří Moučka

tel.: 974566257

npor. Ing. Miroslav Vápeník  
vedoucí dopravního inspektorátu  
z r. por. Ing. Jiří Moučka  
podepsáno elektronicky