

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 10. 9. 2025

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

Zadavatel konstatuje, že neuveřejnil vysvětlení do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení. Zadavatel proto následně prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
66.	V rámci objektů SO 301 a SO 302 je uvažováno s umístěním nového vedení pod stávající komunikací. Projekt uvažuje s provedením těchto přeložek za částečného provozu překopem této komunikace a v předstihu před rekonstrukcí dotčeného úseku. V rozpočtu však chybí položky pro provizorní opravu této komunikace, aby bylo možné zajistit bezpečný silniční provoz. Žádáme o doplnění těchto položek.	V rámci SO 301 a 302 bude vozovka stávající silnice v místech překopů provizorně vyspravena na dobu 1 roku, než dojde k celkové opravě stávající silnice. Do výkazu výměr byly doplněny následující položky: SO 301: 567303 o výměře 2,86m³ 574E06 v tl. 50mm o výměře 0,358m³ 574A03 v tl. 50mm o výměře 0,683m³ 113765 o výměře 2x6,5=13m 931325 o výměře 2x6,5=13m SO 302: 567303 o výměře 7,92m³

		574E06 v tl. 50mm o výměře 0,99m3 574A03 v tl. 50mm o výměře 1,89m3 113765 o výměře 2x18=36m 931325 o výměře 2x18=36m												
67.	V objektu SO 106 je uvedena jedna brána šíře 4 m avšak v rozpočtu jsou počítány brány 4. Žádáme o úpravu výkazu výměr.	Ve výkazu výměr výpočet prezentuje celkovou plochu bran a branek. Ve výpočtu hodnota 4 prezentuje délku brány, nikoliv počet. Položka zůstane beze změn												
68.	Stáhl jsem nový soupis prací a bohužel nejde vložit do aspeEsticon, hlásím to, že je poškozený.	Vydán nový Soupis prací.												
69.	V uveřejněném soupisu prací SO 404 je u položky Koordinace s ostatními profesemi uvedena Cena za jedn. 500,-Kč. Nikde není uvedeno, zda se jedná o pevnou cenu a musí být dodržena nebo je na každém zhotoviteli jakou cenu si zvolí. Upřesní zadavatel tuto položku?	Zodpovězeno ve vysvětlení č. 60												
70.	1) V SO 401 -v oddíle „Materiál“ je položka 1048-1 STOŽÁROVÉ POUZDRO <table><tr><td>1048-6</td><td>SP315/1500 stožáro vé pouzdro</td><td>ks</td><td>24,00</td></tr></table> -v oddíle Zemní práce je položka 9999-97-POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.- <table><tr><td>9999-975a</td><td>D 250x1000 mm</td><td>ks</td><td>80,00</td></tr><tr><td>9999-975b</td><td>D 315x1500 mm</td><td>ks</td><td>30,00</td></tr></table> Přičemž stožárů je 24 kusů. Upraví zadavatel výkaz výměr?	1048-6	SP315/1500 stožáro vé pouzdro	ks	24,00	9999-975a	D 250x1000 mm	ks	80,00	9999-975b	D 315x1500 mm	ks	30,00	Položka 9999-975a byla z formuláře výkazu výměr vypuštěna Položka 9999-975b byla upravena na hodnotu 24ks. Zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto nový aktualizovaný soupis prací, který je přílohou tohoto vysvětlení: Příloha g.b) Soupis prací SO401_aktualizace na základě vysvětlení č. 70 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění soupisu prací. Současně tímto pozbývá platnosti předchozí vydaný soupis prací.
1048-6	SP315/1500 stožáro vé pouzdro	ks	24,00											
9999-975a	D 250x1000 mm	ks	80,00											
9999-975b	D 315x1500 mm	ks	30,00											

71.	V SO401 a 403 je chybně zadaný vzorec v rekapitulacích, kde se do rekapitulace nenačítá v SO401-Rozvaděč a v S403-Pojistkové skříňe a rozvaděč. Upraví zadavatel rekapitulace objektů?	Funkčnost formulářů výkazů výměr byla prověřena jejich zpracovatelem se závěrem, že provázanost vzorců je správná a funkční.
72.	V dodatečné informaci č. 37 zadavatel neopověděl na dotaz týkající se přeložky kabelu CETIN: „Dále Vás žádáme o vyjádření, zda zadavatel požádal společnost CETIN o vypracování prováděcí projektové dokumentace, kdy žádost by měla být zaslána min. 6 měsíců před zahájením stavby dle vyjádření č.j. 167852/24 uvedené v dokladové části ZD a s ohledem na HMG stavby, kdy případně bude možné přeložku zrealizovat?“	Ano, zadavatel má v tuto chvíli vypracovanou prováděcí dokumentaci týkající se přeložek SEK společnosti CETIN K vysvětlení je přiložen doklad o zpracování PD V návaznosti na výše uvedené dochází k rozšíření ZD a zadavatel vydává tímto doplněnou projektovou dokumentaci, která je přílohou tohoto vysvětlení: • Příloha f.b) PD_19_CETIN - doplnění na základě vysvětlení č. 72 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít i tuto doplněnou projektovou dokumentaci.
73.	V objektu SO 802 je položka 76796 VRATA A VRÁTKA, ve které je dle výkazu výměr počítáno 15 kusů, ale v situaci D.6.2.2 je zakresleno 16 kusů. Prosíme zadavatele o prověření souladu projektové dokumentace s výkazem výměr.	V PD je zakresleno 15 ks branek odpovídajících počtu uvedených v Soupisu prací.
74.	V objektu SO 401 je uvedena položka 9999-973 POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV. s množstvím celkem 110 ks (80+30). Zároveň je v tomto objektu položka 1048-1 STOŽÁROVÉ POUZDRO v množství 24 kusů. Uchazeč se domnívá, že tyto položky by měli mít shodné množství 24 kusů. Prosíme zadavatele o prověření rozporu v množství u těchto položek.	Viz vysvětlení č. 70
75.	Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o dokladovou část. Dle dodatečné informace č. 39 má obsahovat závazné stanovisko Ministerstva ŽP pro odnětí pozemků ze ZPF. V Zadávací dokumentaci uvedená dokladová část chybí.	V návaznosti na výše uvedené dochází k rozšíření ZD a zadavatel vydává tímto doplněnou projektovou dokumentaci, která je přílohou tohoto vysvětlení: • Příloha f.b) PD_20_MŽP - doplnění na základě vysvětlení č. 75 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít i tuto doplněnou projektovou dokumentaci.

76.	Poskytne Zadavatel vítěznému uchazeči kompletní dokumentaci i v digitální otevřené podobě (zaměření, výkresy v DWG apod.)?	Ano, zadavatel stavby poskytne dokumentaci v digitální otevřené podobě
77.	V SO 001 je položka číslo 0254R1 BIOLOGICKÝ DOZOR STAVBY, přičemž v popisu dané položky je napsáno, že se jedná o osobu schválenou Krajským úřadem Pardubického kraje. Mohl by Zadavatel poskytnout seznam těchto schválených osob a nebo eventuálně uvést, jaká jsou kritéria pro schválení ?	Krajský úřad Pk nedisponuje žádným seznamem osob schválených pro provádění biologického dozoru staveb, ani nejsou zákonně určena kritéria výběru těchto osob. Jedinou striktní podmínkou pro výkon biologického dozoru je schválení osoby navržené dodavatelem stavby Krajským úřadem Pardubického kraje. Vhodným vzděláním, či oprávněním pro výkon biologického dozoru je osoba s VŠ přírodovědným vzděláním, osoba disponující výjimkou dle §56 zákona 114/1992 Sb., pro manipulaci s živočichy dle §54 zákona 114/1992 Sb., osoby oprávněné provádět zpracování hodnocení dle §67 zákona 114/1992 Sb., či autorizované osoby oprávněné pro zpracování EIA

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis