

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 25. 9. 2025

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

Zadavatel konstatuje, že neuveřejnil vysvětlení do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení. Zadavatel proto prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace						
99.	Žádáme zadavatele o upřesnění, v jakém rozsahu ocenit níže uvedenou položku: <table><tr><td>SO 001</td><td>SO 001</td><td>0</td><td>ARCHEOLOGICKÝ DOHLED</td><td>KPL</td><td>1,000</td></tr></table> dohled ZAV během stavby v prostoru dočasných záborů a dle uvážení pracovníka ZAV V popisu položky je uvedeno dle uvážení pracovníka ZAV. Domníváme se, že pro ocenění je tento údaj nedostačující. Upřesní zadavatel kolik hodin, případně pracovních dnů apod. nebo nestanoví tuto položku jako preliminář?	SO 001	SO 001	0	ARCHEOLOGICKÝ DOHLED	KPL	1,000	Zadavatel očekává provádění archeologického dohledu v rozsahu 50 hodin.
SO 001	SO 001	0	ARCHEOLOGICKÝ DOHLED	KPL	1,000			

100.	Žádáme zadavatele o upřesnění, co obsahují níže uvedené položky (kód položky 02950):						Položky slouží pro ocenění prací, které zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci dle přílohy e) Technická specifikace, ale nemají v soupisu prací samostatnou položku. Jedná se o činnosti, doklady a dokumenty nezbytné pro ověření řádného provádění díla ze strany dodavatele a pro převzetí prací celého díla nebo pro přejímání jednotlivých stavebních objektů.
	SO 101	SO 101	0	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	
	SO 102	SO 102	0	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	
	SO 103	SO 103	0	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	
	SO 104	SO 104	0	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	
	SO 105	SO 105	0	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	
	SO 106	SO 106	0	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	
	SO 107	SO 107	0	OSTATNÍ POŽADAVKY -	KPL	1,000	

				POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY			
	SO 120.1	SO 120.1	0	OSTATNI POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY	KPL	1,000	
	SO 120.2	SO 120.2	0	OSTATNI POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY	KPL	1,000	
	SO 130.1	SO 130.1	0	OSTATNI POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY	KPL	1,000	
	SO 130.2	SO 130.2	0	OSTATNI POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY	KPL	1,000	
	SO 140	SO 140	0	OSTATNI POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY	KPL	1,000	
	SO 202	SO 202	0	OSTATNI POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY	KPL	1,000	□
101.	Dle aktualizovaného předpisu PPK-PLO 06/2024 musí být výška pletiva 2 m nad terén. Dle předložené PD je výška pletiva navržená v SO 802 a SO 803 dle PPK-PLO 06/2022. Upraví zadavatel výšku pletiva v projektové dokumentaci a soupisu prací dle aktuálního předpisu?						PD SO 802 a SO 803 byla zpracována v souladu s uvedeným předpisem PPK-PLO 06/2022. Tento předpis, ale není pro investora závazný. Z tohoto důvodu nebude PD a rozpočet aktualizován dle předpisu PPK-PLO 06/2024.

102.	Dle dodatečné informace č. 83 byla doplněna položka kód 272365 obsahující množství výztuže o výměře 0,367t. Nový soupis prací však zveřejněn nebyl. Poslední zveřejněný soupis prací byl v dodatku č. 80. Opraví zadavatel soupis prací?	viz Vysvětlení č. 97
------	--	-----------------------------

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis