



SITUACE STAVBY, M 1:150 000



SITUACE STAVBY, M 1:25 000



ORTOFOTOMAPA, M 1:800



REKONSTRUKCE MOSTU JE SPOLUFINANCOVÁNA ZE STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.  
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 259 62 914

Objednatel: SÚS Pardubického kraje  
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Rekonstrukce mostu ev.č. 3179-4  
České Heřmanice

- kraj:  
Pardubický

■ MÚ/OU:  
České Heřmanice

■ stupeň utajení:  
bez utajení

■ datum:  
03 2016

■ zakázkové číslo:  
O16005

■ stupeň PD:  
DSP+PDPS
- odpovědný projektant stavby:  
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:  
Ing. Ivan Šír

■ vypracoval:  
Ing. Martin Jahelka

■ kontroloval:  
Ing. Ivan Šír

■ změna číslo:

■ měřítko:  
M 1:150 000, 1:25 000, 1:800





C.2.1 SO 201 - MOST EV. Č. 3179-4 ČESKÉ HEŘMANICE  
CELKOVÁ SITUACE

B.1