




SITUACE DIO



PŮDORYS STAVENIŠTĚ
1:75



D.1
PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BvV	
KRESLIL:	KOLEKTIV		
ZPRACOVAL:	KOLEKTIV		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. MARTIN ROUŠAR		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUUDIM		
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE	OBEC: PROSEČ		
AKCE:	REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 35723-1 PROSEČ		
OBJEKT: D.1.1.	SO 182 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ		
OBSAH:		ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.1.2.	
SITUACE DIO			