

Dodatečná informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Modernizace silnice II/343 Kameničky“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zveřejněná dne 13.5.2019 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující dodatečné informace k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel dne 15. a 16. května 2019 žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Ve výše uvedené stavbě v SO 201 jsou Položky pořadové č. 10 a 11 02943b a 02943c Ostatní požadavky – Vypracování RDS. Ve zbylých SO tyto položky nejsou. Doplní zadavatel tyto položky i do ostatních SO?

Odpověď:

Ano, RDS je pouze u SO 201, kde bude prováděna RDS na rámový objekt, na přeložku vodovodu a na přeložku kanalizace. V ostatních SO nebude RDS potřeba.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje předložení oceněného rozpočtu v otevřeném formátu XML v předpisu XC4. Zadavatelem předložený výkaz výměr označený 3_5_VV_kamenicky.xml ovšem nelze použít, protože s tímto souborem nelze pracovat. Nelze nainportovat do ASPE jako formát XC4, ale pouze jako ASPE. Následně jej nelze bez přepsání některých položek vyexportovat do zadavatelem požadovaného formátu XML v předpisu XC4. Do bezplatného modulu pro ocenění nabídkové ceny, který je k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz nelze nainportovat vůbec:


Chybové hlášení programu XC4 Validator

XC4: C:\2019\OBLAST LITOMYŠL\Modernizace silnice II343 Kameničky_SÚS
PCE\CENA\3_5_VV_kamenicky.xml
SCHEMA: SP - Soupis prací

Soubor neodpovídá schématu XC4



Při pokusu nahrát výkaz výměr do ASPE jako soubor XC4 je následující chybové hlášení:



Při pokusu vyexportovat oceněný výkaz výměr jako soubor XC4 z ASPE je následující chybové hlášení vyžadující přepis několika položek:

Synchronizace Údaje Seznam Dokumenty

Export rozpočtu

Exportovat objekty

- ☒ SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
- ☒ SO 101 - Komunikace
- ☒ SO 110 - DIO - úplná uzavírka po dobu stavby

Ceny

☒ s cenami
☐ bez cen

Duplicitní prvky

Následující značky objektů, stav dílů nebo PR jsou v rámci rozpočtu duplicitní. Přejmenujte je nebo využijte navržených nových značek.

prvek	cesta	Značka	Název	nová značka
SO 101	9	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	91772.
Pol.rozp	9	91772.	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	91772.1
SO 202	9	9182G.	VÝTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM	9182G.
9	9182G.	9182G.	VÝTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM	9182G.1

Uložit log Přejmenuj Storno

Dotaz k výběrovému řízení:

- s ohledem na to, že uchazeč není oprávněn jakkoliv upravovat zadavatelem předložený výkaz výměr, poskytne tedy zadavatel výkaz výměr v otevřeném formátu XML v předpisu XC4 tak, aby s ním bylo možné pracovat a následně odevzdat v nabídce?

Zadavatel opětovně poskytuje výkaz výměr ve formátu XC4.

V Pardubicích dne 17. května 2019

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

Příloha: výkaz výměr ve formátu XC4 v souladu s Dodatečnou informací č. 1

