

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 259 62 914

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD

- | | |
|----------------------------------|--|
| ■ kraj:
Pardubický | ■ odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír |
| ■ MÚ/OU:
Koldín | ■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Ivan Šír |
| ■ stupeň utajení:
bez utajení | ■ vypracoval:
Ing. Ondřej Tůpa |
| ■ datum:
07/2019 | ■ kontroloval:
Ing. Ivan Šír |
| ■ zakázkové číslo:
O18021 | ■ změna číslo:
00 |
| ■ stupeň PD:
PDPS | ■ měřítko:
M 1:50 |

for

SO 101 KOMUNIKACE III/31610

VYTYČOVACÍ SITUACE

D.1.1.2.5

Vytyčovací body			
Ozn.	X	Y	Z
VB 101 01	-614302,90	-1066411,09	326,60
VB 101 02	-614307,27	-1066420,36	326,18
VB 101 03	-614324,73	-1066450,58	325,14
VB 101 04	-614328,10	-1066454,38	325,09
VB 101 05	-614369,98	-1066481,18	324,95
VB 101 06	-614378,87	-1066485,48	325,06