



Obecní úřad Kostěnice

530 02 Pardubice 2

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Bozděchova 1668

Vargová Valéria

500 02 Hradec Králové

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Kostěnice dne

184/2018

Pulkrábek

31.10.2018

Věc:

Vyjádření k projektové dokumentaci na stavební řízení

Akce: Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice

Na základě Vaší žádosti sdělujeme:

Obec Kostěnice souhlasí s dokumentací pro stavební řízení zpracovanou vaší společností s těmito podmínkami:

- Žádáme o předložení stavební dokumentace k provedení podchodu pro cyklisty a chodce.
- Žádáme o předložení hlukové studie s dopadem na naše zastavitelné území obce - dle schváleného územního plánu obce.
- Podél cyklostezky z Kostěnic do Dašic je vedeno pouliční osvětlení, které je katastrálně a majetkově rozděleno pro obec Kostěnice a město Dašice.
- Podél silnice III/32246 v úseku z Kostěnic do Dašic je plánovaná výstavba splaškové kanalizace v rámci akce „Splašková kanalizace Kostěnice“. Konkrétně v tomto úseku je navržen kanalizační výtlač vedoucí do stokové sítě v Dašicích. Kanalizační výtlač bude ukládán podél stávajícího vodovodu poblíž cyklostezky. Na tuto stavbu již bylo vydáno stavební povolení a nyní se připravuje projekt pro provádění stavby. Předpokládá se tedy výstavba kanalizace dříve než výstavba obchvatu Dašic. Z tohoto důvodu bude v rámci prováděcí dokumentace na splaškovou kanalizaci počítáno s uložením výtlaču do plastové chráničky v místě křížení s plánovaným obchvatem i plánovanou polní cestou, která taktéž bude kanalizační výtlač křížit. V projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice“ je sice ve výkrese B.2.2 kanalizační výtlač znázorněn, nicméně v legendě není popsán. To je potřeba doplnit.

- Při stavebních pracích je potřeba postupovat tak, aby nebyl kanalizační výtlak poškozen. Krytí kanalizačního výtlaku je v místě styku s plánovaným obchvatem uvažováno 1,6 m (počítáno ke stávajícímu terénu). Žádné nadzemní prvky výtlaku (poklopy šoupat, hydrantů apod.) nejsou v daném místě navrženy.

Ještě bych rád upozornil na skutečnost, že vektorová data od VAK Pce jsou dosti nepřesná, a proto je nutné si ověřit přesnou polohu vodovodu v místě toho obchvatu.

K ostatnímu provedení Obec Kostěnice nemá námitek.

Václav Pulkrábek
Starosta