

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Nápojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 6. 1. 2022

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
42.	Uchazeč v projektové dokumentaci nenašel jakékoli hodnoty teoretického Edef2 pod buňkovou strukturou v tělese násypu, a jaké hodnoty se očekávají na ní. Prosíme zadavatele o specifikaci.	Na základové matraci nejsou stanoveny požadavky na únosnost a Edef2.; pokud na něm ale bude kdokoliv trvat, tak měřme až na první technologické vrstvě nad matrací (tl. dle zhutňovací zkoušky, 250 - 300 mm odhad) a pro třídu G3-G-F a míru zhutnění 97 %PS (resp. ID = 0,75) můžeme očekávat tak 30 MPa dle přílohy E normy ČSN 72 1006. U podloží základové matrace nejsou stanoveny požadavky na únosnost a Edef2. Podloží násypu se přehutní, aby splňovalo požadavky na míru zhutnění 92 % PS a místě přechodové oblasti mostů 95 % PS dle tabulky 10a ČSN 736133

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis