

III/32254(S)
LANYU DA
S

NAPOJENÍ SILNICE II/322 NA D35 MÚK DAŠICE




název akce

SO 192 DIO - Dopravně inženýrské opatření

stavební objekt

DIK

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik-hk.cz, [http : www.dik-hk.cz](http://www.dik-hk.cz)

ING. MILOŠ BURIANEC kontroloval		ING. PAVEL ŘEHÁK hlavní inženýr projektu		A055/19 číslo zakázky	D.9.2.2 číslo přílohy
ING. PAVEL ŘEHÁK zodpovědný projektant		vedoucí projektant		3/2021 datum	