


VYTYČOVACÍ SITUACE, M 1:250



Vytyčovací body			
Ozn.	Y	X	Z
VB 101901	640598,098	1054331,085	225,343
VB 101902	640601,668	1054330,612	225,482
VB 101903	640605,025	1054330,167	225,329
VB 101904	640596,518	1054321,217	225,408
VB 101905	640600,355	1054320,709	225,516
VB 101906	640603,559	1054320,284	225,419
VB 101907	640603,164	1054317,599	225,43
VB 101908	640595,659	1054315,868	225,419
VB 101909	640587,577	1054309,172	225,508
VB 1019010	640589,895	1054305,716	225,526
VB 1019011	640595,057	1054311,324	225,434
VB 1019012	640599,041	1054310,795	225,554
VB 1019013	640602,361	1054310,355	225,453
VB 1019014	640600,756	1054298,247	225,5
VB 1019015	640599,941	1054292,097	225,524
VB 1019016	640600,051	1054290,486	225,52
VB 1019017	640601,27	1054289,194	225,552
VB 1019018	640596,412	1054290,969	225,63
VB 1019019	640593,427	1054291,365	225,54
VB 1019020	640600,656	1054284,56	225,607
VB 1019021	640598,693	1054280,579	225,505
VB 1019022	640595,097	1054281,056	225,669
VB 1019023	640592,371	1054281,417	225,588
VB 1019024	640597,282	1054270,678	225,45
VB 1019025	640593,779	1054271,143	225,707
VB 1019026	640591,057	1054271,504	225,623



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

REKONSTRUKCE MOSTU JE SPOLUFINANCOVÁNA ZE STÁTNÍHO
FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 259 62 914

investor: SÚS Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53, Pardubice

Rekonstrukce mostu ev.č. 29820-1
Bohumileč

■ kraj:
Pardubický

■ MÚ/OU:
Rokytno

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
02 2016

■ zakázkové číslo:
O16 008

■ stupeň PD:
DSP+PDPS

■ odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Ivan Šír

■ vypracoval:
Bc. Karel Laš

■ kontroloval:
Ing. Ivan Šír

■ změna číslo:
00

■ měřítko:
M 1:250

C.1.1 SO 101 KOMUNIKACE III/29820

VYTYČOVACÍ SITUACE

C.1.1.6