



CELKOVÁ SITUACE
PŘEHLEDNÁ MAPA 1



PŘEHLEDNÁ MAPA 2



ORTOFOTOMAPA



- SO 101 – REKONSTRUKCE SILNICE III/32249 úsek křiž. III/32246 – Bořice
- SO 102 – REKONSTRUKCE SILNICE III/32249 průtah obcí Bořice
- SO 103 – REKONSTRUKCE SILNICE III/32249 úsek Bořice – křiž. III/32256

Generální projektant:



PRODIN A.S.
K VÁPENEC 2745
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Ing. Ondřej Ťupa	Zodp. projektant: Ing. Michal Hornýš	Kontroloval: Ing. Michal Hornýš
Kraj: Pardubický	Traťový úsek/Obec: Chrudim	
Investor Správa a údržba silnic Pardubického kraje		



Akce: Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 – křiž. III/32256		Formát: 2 A4
		Datum 11/2020
		Stupeň PD: PDPS
		Č. zakázky 3110-19-148
		Změna Č. kopie
		Měřítko
Obsah výkresu: SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		Část dokumentace C
		Č. výkresu 1