



LEGENDA ZÁBORŮ:

- TRVALÝ ZÁBOR OSTATNÍ
- TRVALÝ ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY (ZPF)
- TRVALÝ ZÁBOR LESNÍ PŮDY (PUPFL)
- DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU
- DOČASNÝ ZÁBOR LESNÍ PŮDY DO 1 ROKU
- DOČASNÝ ZÁBOR OSTATNÍ PLOCHY NAD 1 ROK
- DOČASNÝ ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NAD 1 ROK
- DOČASNÝ ZÁBOR LESNÍ PŮDY NAD 1 ROK
- POZEMKY VE VLASTNICTVÍ INVESTORA (STAVEBNÍKA) (V PLOŠE STAVENIŠTĚ – BEZ BAREVNÉ VÝPLNĚ)
- HRANICE STAVENIŠTĚ (PLOCHA DOČASNÉHO ZÁBORU STAVBY – DO 1 ROKU)
- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE PARCEL DLE ZE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- OBRYŠ STÁVAJÍCÍHO STAVU KONSTRUKCÍ
- ČEZ

SO/PS	Název PS, SO	Vlastník / správce	Investor
Objekty přípravy staveniště			
SO 001	Příprava území	Pardubický kraj / SÚS	Pardubický kraj
Objekty pozemních komunikací			
SO 101	Komunikace III/31610	Pardubický kraj / SÚS	Pardubický kraj
SO 181	Prochodné dopravní značení	zhotovitel	Pardubický kraj
SO 191	Trvalé dopravní značení	Pardubický kraj / SÚS	Pardubický kraj
Mostní objekty a zdi			
SO 201	Most ev.č. 31610-3	Pardubický kraj / SÚS	Pardubický kraj



Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3
Koldín, PD
je spolufinancována z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

	ING. IVAN ŠÍR	
	PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.	
	Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel.: +420 603 181 473, sir@sirvan.cz, www.sirvan.cz	
		IČ: 259 62 914

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD

- kraj: Pardubický
- MÚOU: Koldín
- stupeň utajení: bez utajení
- datum: 07.2019
- zakázkové číslo: O18021
- stupeň PD: DSPS
- odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
- odpovědný projektant objektu: Ing. Ivan Šír
- vypracoval: Ing. Tomáš Reimont
- kontroloval: Ing. Ivan Šír
- změna číslo: 1
- mřížka: 1:250

ZÁBOROVÝ ELABORÁT
SITUACE ZÁBORŮ - TRVALÝ ZÁBOR

C.4.1.3