

IDN	Den	Data	Čas	Obec	Silnice	Druh nehody	Příčina nehody	U	TZ	LZ
				05 Býšť	III/39825					
170606150208	13.3.2015 (pátek)	10:35	Býšť	Pardubický kraj	srážka s lesní zvěří	nezaviněná řidičem		0	0	0
170606171323	13.12.2017 (středa)	6:25	Býšť	Pardubický kraj	srážka s pevnou překážkou	nepřízpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.)		0	0	1
170606190799	7.8.2019 (středa)	16:35	Býšť	Pardubický kraj	srážka s pevnou překážkou	nepřízpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka vozo	0	0	1	
170606190892	30.8.2019 (pátek)	14:32	Býšť	Pardubický kraj	havárie	nepřízpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka vozo	1	1	0	
170606191451	19.12.2019 (čtvrtek)	15:30	Býšť	Pardubický kraj	srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem	jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru		0	0	0
170606200309	28.3.2020 (sobota)	9:25	Býšť	Pardubický kraj	havárie	vjetí na nebezpečnou komunikaci		0	0	2
170606201234	22.10.2020 (čtvrtek)	17:00	Býšť	Pardubický kraj	havárie	nepřízpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka vozo	0	0	1	
170606201318	11.11.2020 (středa)	18:15	Býšť	Pardubický kraj	srážka s pevnou překážkou	nepřízpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka vozo	0	0	3	
170606211337	27.10.2021 (středa)	6:45	Býšť	Pardubický kraj	srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem	nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem		0	0	1