



0000000010194441702

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 26. 7. 2023

www.cezdistribuce.cz

Q ReqType:Q ReqExtID:0015356255 ProcessID:CS-20230726T135805-0001 DocExtID:0000000062916930 BOLD:001A4A1A1231EE8AF575B5C88689A2
R4P 100 ReqType:Q ReqExtID:0015356255 ProcessID:CS-20230726T135805-0001 DocExtID:0000000062916930 BOLD:001A4A1A1231EE8AF575B5C88689A2
30NM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPIp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0013781240 DocID:001047119439 IA:462/p21-269746389 Ver:X624D235 QUICK str:2 Ist:1

Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení.

Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

- 
- D0000000101944447102

Services, a. s.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem



Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0015356255 ProcessID:CS-20230726T135805-0001 DocExtID:00000000062916930 BOLD:001A4A1A12231EEE8AF575B5C8689A2
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAg/6 SAPTyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0013781240 DocID:001047119439 JA:462 p21:269746389 Ver:X624D235 QJOCK str:3 lsr:2



D0000000101944441702

