






SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, M 1:250
km 1,100 - 1,620



Stavebník/Investor:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje Dobruška 98, 533 53 Pardubice www.suspik.cz, IČ: 00065031	
Generální projektant:	PRODIN a.s. K Výhledu 2745, 530 02 Pardubice T: +420 466 055 130 IČO: 252 92 161 E: info@prodin.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Ondřej Tupa	Souřadný systém: S-JTSK, B.p.v.
Název stavby/objektu:	Silnice II/327 hr. Pk – Hradištko II	Základka: 31/24/4037.208
Místo stavby:	Pardubický kraj Kč: Telov	Datum: 01/2025
Název části:	Dokumentace objektů	Stupeň dokumentace: PDPS
Název objektu:	Rekonstrukce silnice II/327 úsek km 16,331 - 17,951	Označení objektu: S0 101
Odpovědný projektant:	Ing. Michal Horňýš	Formát: 297 x 2310 mm
Zpracovatel přílohy:	Ing. Ondřej Tupa	Mřížko: 1:250
Název přílohy:	SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ km 1,100 - 1,620	Číslo přílohy: 2.5.2
		Č. paré: