

## SEZNAM PŘÍLOH:

D.3.2.1	Technická zpráva	
D.3.2.2	Situační výkres širších vztahů	(M 1 : 10 000)
D.3.2.3	Koordininační situační výkres 1	(M 1 : 500)
D.3.2.4	Koordininační situační výkres 2	(M 1 : 500)
D.3.2.5	Podélný profil stoky D3 a výměny potrubí	(M 1 : 500/100)
D.3.2.6	Vzorové uložení potrubí	
D.3.2.7	Vzorový výkres kanalizačních šachet	
D.3.2.8	Výměna části potrubí v trase stávající kanalizace	(M 1 : 25)

Generální projektant:



PRODIN a.s.  
K VÁPENCI 2745  
530 02 Pardubice

[www.prodin.cz](http://www.prodin.cz)  
DIČ: CZ25292161  
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

zodpovědný projektant:  Ing. Tomáš Klikar		vypracoval:  Ing. Tomáš Klikar		paré:		Ing. Tomáš Klikar PROJEKCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Úprkova 22/40, Hradec Králové 500 09 IČ: 73993743	
kraj: Pardubický		obec: Dolní Újezd (k.ú. Dolní Újezd u Litomyšle)					
investor: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice							
SILNICE III/3594, CHODNÍK PODÉL III/3594 JIŘÍKOV SO 302 Obnova stávající dešťové kanalizace						č.zak.	24/2023
						stupeň	DPS
						datum	leden 2024
						formát	A4
Dokumentace stavebního objektu						měřítko:	číslo přílohy: D.3.1.