




STÁVAJÍCÍ STOŽÁR SVÍTIDLA VO2
DEMONTOVANÝ



NOVÝ STOŽÁR SVÍTIDLA VO2



ŘEZ VÝKOPEM "B"
MĚŘÍTKO 1:25




PROUDOVÁ SOUSTAVA TN-C/3+PEN, 230V/400V, 50Hz, AC
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PODLE ČSN 33 2000-4-41ed.2
URČENÍ VNĚJŠÍCH Vlivů PODLE ČSN 33 2000-5-51ed.3

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz
IČ: 259 62 914

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO : 1:250	<div>ELTYM</div> <div>HRONOV</div> <div>spol. s r.o.</div>
Bc. Karel Krčma	VLADIMÍR VÁCLAVÍK	L. Gorgan, K.Nývt	FORMÁT : 6 A4	
			DATUM : 04/2016	
INVESTOR : SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53, Pardubice				
AKCE : <div>Rekonstrukce mostu ev.č. 29820-1</div> <div>Bohumileč</div> <div>S0440 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</div> <div>katastrální území BOHUMILEČ</div> <div>STUPEŇ PD: PDPS</div> <div>Č. PARÉ</div>				<div>ZPRACOVATEL : ELTYM Hronov, spol. s r.o. Husova 207 549 31 HRONOV 491 482 162 eltym@eltym.cz 16 - P - 32</div> <div>EV. Č. AKCE 016 008</div>
NÁZEV PŘÍLOHY : <div>POHLED NA SLOUPY VO, ŘEZY VÝKOPŮ</div>				<div>ČÍSLO PŘÍLOHY C.3.1.4</div>