



2. PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY



ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



ZDS





OPRAVA SILNICE JE SPOLUFINANCOVÁNA
ZE STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

INVESTOR:



SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE
DOUBRAVICE 98
533 53 PARDUBICE
IČO 000 85 031

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

KRESLIL:	JAN VAJS, DIS.	
ZPRACOVAL:	JAN VAJS, DIS.	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. PETR PÁCHA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PETR PÁCHA	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. PETR PÁCHA	
KRAJ:	PARDUBICKÝ	OKRES: PARDUBICE
		OBEC: DOLNÍ ROVEŇ

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE, DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE


AKCE:

SILNICE II/322 DOLNÍ ROVEŇ (žel. přejezd - MK u ZŠ)

OBJEKT: SO 101 - KOMUNIKACE

OBSAH:

PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY



STUPEŇ:	ZDS
ZAK. ČÍSLO:	0306
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2022-013-0306
DATUM:	VIII/ 2022
FORMÁT:	3x44
MĚŘÍTKO:	-
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
	2.