

Global - Geo, s.r.o.

Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE JÁDROVÉHO VRTU JV-4

název zakázky:	Oprava silnice III/34311 Kameničky - Chlumětín Inženýrskogeologický průzkum na p.p.č. 824/1 v k.ú. Kameničky.			
lokalizace sondy:	S-JTSK: Y – 635 851, X – 1 096 411, viz situace v příloze č. 2			
rozměry sondy:	Ø 196 mm	datum popisu:	12. 03. 2021	
hloubka sondy:	1,20 m	dokumentoval:	Kodym	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		ČSN P 73 1005	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,10	Živičný kryt + penetrované kamenivo		
0,10	0,50	Podkladní vrstva komunikace, drcené kamenivo fr. 32/63 s prachovitopísčitou výplní, šedá		G3 Y sisagrMg
0,50	0,70	Štět, rulové kameny vel. i přes Ø vrtu s písčitou výplní, šedorezavou		Cb Y grcoMg
0,70	1,20	Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, eluviální, mírně zahliněný, střednězrnný až hrubozrnný, s drobnými rozpadavými štěrčky matečních rul, nesoudržný, hnědožlutý		S3 S-F sigrSa

Fotografická dokumentace

vzorek:	neodebrán
hladina podzemní vody:	nenaražena