

Global - Geo, s.r.o.

Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE JÁDROVÉHO VRTU JV-1

název zakázky:	Oprava silnice III/34311 Kameničky - Chlumětín Inženýrskogeologický průzkum na p.p.č. 824/1 v k.ú. Kameničky			
lokalizace sondy:	S-JTSK: Y – 636 889, X – 1 096 008, viz situace v příloze č. 2			
rozměry sondy:	Ø 196 mm	datum popisu:	12. 03. 2021	
hloubka sondy:	1,20 m	dokumentoval:	Kodym	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		ČSN P 73 1005	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,10	Živičný kryt nový		
0,10	0,30	Podkladní vrstva komunikace, drcené kamenivo fr. 32/63 s prachovitopísčitou výplní, černošedá		G3 Y sisagrMg
0,30	0,70	Štět, rulové kameny s písčitou výplní, světle rezavou, v 0,55 m kámen (balvan?) přes Ø vrtu		Cb Y sacoMg
0,70	1,20	Písek hlinitý, prachovitý, eluviální, střednězrný, soudržný, zelenodožlutý		S4 SM clsiSa

Fotografická dokumentace

vzorek:	neodebrán
hladina podzemní vody:	nenaražena