

Global - Geo, s.r.o.

Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE JÁDROVÉHO VRTU JV-2

název zakázky:	Oprava silnice III/34311 Kameničky - Chlumětín Inženýrskogeologický průzkum na p.p.č. 824/1 v k.ú. Kameničky			
lokalizace sondy:	S-JTSK: Y – 636 446, X – 1 096 304, viz situace v příloze č. 2			
rozměry sondy:	Ø 196 mm	datum popisu:	12. 03. 2021	
hloubka sondy:	1,20 m	dokumentoval:	Kodym	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		ČSN P 73 1005	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,10	Živičný kryt + penetrované kamenivo?		
0,10	0,35	Podkladní vrstva komunikace, drcené kamenivo fr. 32/63 s prachovitopísčitou výplní, černošedá		G3 Y sisagrMg
0,35	0,65	Štět, rulové kameny i přes Ø vrtu s písčitou výplní, světle žlutou		Cb Y sacoMg
0,65	0,90	Jíl písčitý, prachovitý, písek střednězrný, slabě soudržný, šedý		F4 CS clsaSi

Fotografická dokumentace

vzorek:	neodebrán
hladina podzemní vody:	nenaražena